



Quick Start Guide
 Руководство по
 быстрому запуску
 دليل التشغيل السريع
 Guide de démarrage rapide



OPERATING FREQUENCY: The detector is configured to operate at a fundamental operating frequency of 9.3 KHz.









Read the instruction manual for more detailed information
 Utilisez le manuel d'instructions pour des informations plus détaillées
 اقرأ دليل التشغيل للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً



www.minelab.com






Unpack
 Установка

Dépliage
 الفتح




Insert Batteries
 Вставление батареек

Insérez les piles
 أدخل البطاريات





Connect Headphones
 Присоединение наушников

Connectez le casque
 وصل سماعات الرأس



Pack Up
 Сборка

Repliage
 الحزم



Setup

Réglage

Настройка

الإعداد


1

Set default Sensitivity

Sélectionnez la sensibilité par défaut

Установка чувствительности по умолчанию

ضبط الحساسية الافتراضي




2

Turn On

Mettez sous tension

Включение

التشغيل



3

Noise Cancel

Éliminez les interférences

Шумоподавление

إلغاء الضوضاء



50 s



4

Set Threshold

Réglez le seuil de tonalité

Пороговый тон

ضبط الحد





5

Ground Balance

Compensez les effets de sol

Балансировка грунта

الموازنة الأرضية




6

Start Detecting

Commencez à détecter

Начало поиска

إبدأ الكشف




Detecting Basics

Fondamentaux de la détection

Основы поиска


قواعد الكشف




Sweep level
Balayez à niveau
Уровень размаха катушки
مستوى المسح



Keep metal away from coil
Éloignez tout métal de la tête de détection
Держите металл подальше от катушки
احفظ المعادن بعيداً عن الملف




Sweep slowly
Balayez lentement
Двигайте катушкой медленно
إمسح ببطء




Recommended 15 m
15 m recommandés
Рекомендованные 15 м
الموصى به 15 متر

Move apart
Séparez-vous
Двигайтесь порознь
تحرك بعيداً



Overlap sweep
Balayages se chevauchant
Перекрывайте движения катушки
مسح متراكب



Refill hole
Rebouchez vos trous
Заполните лунку
إعد ملء الحفرة